	УТВЕРЖДАН
-	(18 » intagne 2021)
	20.00
АКТ ОБСЛЕДОВАНИ	Я
объекта социальной инфраст	
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОС	ти оси
№ /	
	« 15 » enlague 20 21 1
1. Общие сведения об объекте	
1.1. Наименование (вид) объекта ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Бо	езенчук
1.2. Адрес объекта Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул	. Центральная, 89
1.3. Сведения о размещении объекта	
- отдельно стоящее здание $\underline{3}$ этажей, $\underline{7499}$ кв.м	
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м	
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2350	0 кв.м
 Год постройки здания 1979, последнего капитального ре 	емонта 2008 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего	го - , капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юри	идическое наименование
согласно Уставу, краткое наименование) Госуд	дарственное бюджетно
образовательное учреждение Самарской области сред	няя общеобразовательная
школа № 4 п.г.т. Безенчук муниципального района	Безенчукский Самарской
области (ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук)	
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446	250, Самарская область
муниципальный район Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул	. Центральная, 89
2. Характеристика деятельности организаци	ии на объекте
2.1 Сфера деятельности – <u>образование</u>	
2.2 Виды оказываемых услуг - государственные образова	гельные услуги
2.3 Форма оказания услуг — на объекте	
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети	f
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов — инвалиды, пере	- едвигающиеся на коляске.
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппара	га, с нарушением зрения.
нарушением слуха, с нарушением умственного развития.	
2.6 Плановая мощность: посещаемость (кол-во обслуживае	емых в лень), вместимость
пропускная способность количество обучающихся	- 826 чел., предельная
наполняемость – 920 чел.	
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида	– нет
3. Состояние доступности объект	22
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспорт	ОМ
(описать маршрут движения с использованием пассажирског	го транспорта)

маршрутное такси № 5

отсутствует

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500** м
- 3.2.2 время движения (пешком) <u>15</u> мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (∂a , нет),
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые*, со звуковой сигнализацией, <u>с</u> *таймером*; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ π/π	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
		A
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Прилож № на плане	жение № фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(К,О,С,У), ДЧ- И(Г)		6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		7

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – дос	гупно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно час	гично
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать кате	гории
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно	

3.5.	ИТОГОВОЕ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	0	состоянии	доступности	ОСИ:	объект
дост	упен полностью	всем ДП-В					

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ П	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ <u>2017-2030</u>
в рамках исполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
исполнен полностью

- 4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. согласование на Комиссии <u>Межведомственная комиссия по обследованию объектов социальной инфраструктуры и услуг в части требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района Безенчукский Самарской области</u>

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными строительства, архитектуры, охраны памяп				гктирования	ı u
4.4.3. техническая экспертиза; разработка про 4.4.4. согласование с вышестоящей организац 4.4.5. согласование с обществен	ией (собств іными с	еннико: организ	м объект ациями		дов
4.4.6. другое				_,	
Имеется заключение уполномоченной органи (наименование документа и выдавшей его орг					кта
4.7. Информация может быть размещена (об Российской Федерации <u>ГИС «Доступная ср геопортал Самарской области (samregion.ru)</u>	,		-	•	
(наименование са	йта, портал	na)		-	
5. Особые с	тметки				
ПРИЛОЖЕНИЯ:					
Результаты обследования:					
1. Территории, прилегающей к объекту	на		Л.		
2. Входа (входов) в здание	на		Л.		
3. Путей движения в здании		на		Л.	
4. Зоны целевого назначения объекта					
5. Санитарно-гигиенических помещений					
6. Системы информации (и связи) на объекте	на		Л.		
Результаты фотофиксации на объекте	119		п		
Поэтажные планы, паспорт БТИ	па на				
Другое (в том числе дополнительная объекту)	информац	о ки	_ л. _ путях 	движения	К

Руководитель рабочей группы Руководитель комитета по строительству Администрации м.р. Безенчукский Самарской области Члены рабочей группы:

Директор ГБОУ СОШ № 4 п.г.т.Безенчук

Л.В.Шеховцова

Ведущий специалист комитета по строительству Администрации м.р.Безенчукский Самарской области

О.В.Блинов

Начальник отдела по социокультурному развитию и проектному управлению Администрации м.р. Безенчукский Самарской области

Н.Е.Галицына

Главный специалист отдела по социокультурному развитию и проектному управлению Администрации м.р. Безенчукский Самарской области

С.В.Баринова

Салей

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Безенчукской районной общественной организация общества инвалидов

Управленческое решение согласовано « 18 » января 2021 г. (протокол № 1) Комиссией (название Межведомственная комиссия по обследованию объектов социальной инфраструктуры и услуг в части требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района Безенчукский Самарской области

	Приложение 1
к Акту обследован	ния ОСИ к паспорту
доступн	ости ОСИ
№	
OT «»	20 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 89
Наименование объекта, адрес

		На	Наличие		Выявленные нарушения		Работы по ада	птации
	Наименование	элемента		и замечания		объектов		
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1.1	He выявлены	K,C,O		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1.2	Не выявлены	К,С,О,Г,У		
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	1.3				
1.4	Пандус (наружный)	есть	4	1.4				
1.5	Автостоянка и парковка	есть	5	1.5	Не выявлены	К,С,О,Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
-	дп-в			

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:	ЛП-В	
Kommentaphin K sakino-tenino.	дп-р	

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

	Π	Іриложені	ие 2	
к Акту об	бсле,	дования (ОСИ к па	спорту
	дос	тупности	ОСИ	
		№	_	
OT «	>>		20	Γ.

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 89 Наименование объекта, адрес

	Наименование		аличи емент			ые нарушения мечания	Работы по адаптации объектов	
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	1.3		С,Г,У		
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	1.4		К,О		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	2		К,С,О		
2.4	Дверь (входная)	есть	8	2		K,C,O		
2.5	Тамбур	есть	7	2.1		K		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
-	ДП-В			

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

	Π	копид	кение 3	3		
к Акту об	бсле,	довані	ия ОСЫ	1 к па	спорт	y
	дос	тупно	сти ОС	СИ		
		№				
OT ≪	>>			20	Γ.	

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

<u>ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 89</u> Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
№ π/π	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	10	10		К,С,О,Г,У		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	11	11		O,C		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-			-		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-			-		
3.5	Дверь	есть	9	9		К,О,С		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	15	3		К,С,О,Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
-	дп-в			

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:	ДП-В

^{**} указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

	Пр	иложен	ие 4	(I)		
к Акту об	бсле	дования	OCI	Ик па	спорт	гy
	дос	ступност	ги ОС	СИ		
		№				
OT ≪	>>			20	Γ.	

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

<u>ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 89</u> Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	12	12		К,С,О,У,Г		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	13	13		К,С,О,У,Г		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	16	14		К,С,О,У,Г		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	1			К,С,Г		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
-	ДП-В					

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:	ДП-В	
---------------------------	------	--

1	ение 4 (II) ия ОСИ к паспорту
доступно	ости ОСИ
№	
OT « »	20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование	Наличие элемента			Выявленные и заме	1.0	Работы по адаптации объектов	
функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	1						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

ŀ	Сомментарий к заключению:	

	Прі	иложение 4(1	III)	
к Акту об	бсле,	дования ОСІ	Ик па	спорту
	дос	тупности ОО	СИ	
		№		
OT ≪	>>		20	Γ.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование	Наличие элемента			Выявленные и заме		Работы по адаптации объектов	
функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:	
---------------------------	--

	Π	риложение	5		
к Акту об	бсле,	дования ОС	Икпа	спорт	y
	дос	тупности О	СИ		
		№			
OT ≪	>>		20	Γ.	

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

<u>ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 89</u> Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
№ π/π	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	ест ь	14	5		К,С,О,Г,У		
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	1			-		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-			-		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: ДП-В

	Π	риложение	6	
к Акту о	бсле,	дования ОС	СИ к па	спорту
	дос	тупности С	СИ	
		№		
от «	>>		20	Γ.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

<u>ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 89</u> Наименование объекта, адрес

Наименование		Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
№ функционально- п/п планировочного элемента	$\underline{\mathcal{L}}$	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	есть	17	6		К,О,У,Г		
6.2	Акустические средства	нет				Γ		
6.3	Тактильные средства	есть	18	6		С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение		Рекомендации	
Наименование	доступности*	1		по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото		

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:ДП-В _.	
--	--